



## INSTRUÇÕES PARA ENTREGA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS

A EBS Soldas pode realizar, sob demanda do cliente, entrega técnica dos equipamentos adquiridos conosco.

**E necessário agendar com uma antecedência de até 7 (sete) dias úteis.**

**Caso haja restrição quanto ao prazo ou impossibilidade para visita presencial, podemos acompanhar e explicar funcionamento da máquina por telefone ou vídeo chamada.**

A entrega técnica aplica-se à equipamentos de solda MIG/MAG, TIG ou eletrodo, máquinas de corte automatizado (robô/ tartaruga de solda) e máquinas de corte plasma.

### Na entrega técnica faremos:

- montagem do equipamento (cabos, rodas);
- explicação das funções do equipamento;
- acompanhamento de teste de funcionamento;

### Não faremos:

- estipular parâmetros de solda ou corte para determinado processo produtivo;
- soldar materiais de produção do cliente;
- executar instalação elétrica e instalação do conector Steck (não acompanha a máquina);

### E necessário que o cliente disponibilize, na ocasião da entrega técnica:

- local apropriado com rede elétrica compatível (mesma tensão e número de fases) à do equipamento adquirido;
- tocha MIG/MIG ou TIG compatível com o equipamento, em funcionamento e sem avarias (se equipamento MIG/MAG ou TIG);
- consumíveis de solda (arames, eletrodos, varetas, gás de proteção);
- regulador de pressão adequado ao gás que irá usar;
- rede de ar comprimido e conectores adequado para a máquina (se corte plasma);
- conector adequado à rede elétrica (não acompanha a máquina);
- EPI's para o soldador que vai operar a máquina (capacete de solda, luva e avental);
- retalhos de peças metálicas do mesmo tipo e espessura de metal à que o equipamento se propõe a cortar ou soldar;
- autorização prévia para entrada do técnico da EBS nas dependências do cliente;

Distribuidor  
Autorizado

